

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

POLICLINICO DI
SANT'ORSOLA



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROGETTO P/28/2018

PADIGLIONE n. 3 SEDE AMMINISTRATIVA

Interventi per la ricostruzione post sisma finanziati con il programma opere pubbliche
(L.R. n° 16/2012 art. 11)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA



Spazio per autorizzazione Enti

DETERMINA

PROTOCOLLO
COMUNE P.G.

NUMERO
PROGRESSIVO

COMMITTENTE/PROPRIETA'

DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Chiara GIBERTONI
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Consuelo BASILI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Nevio SAMORE'

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp.le Ing. Daniela PEDRINI

DIPARTIMENTO TECNICO

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Daniela PEDRINI
Arch. Alessandro PISA
Ing. Francesco Saverio MURGO
Ing. Elena GIRAU
Sig.ra Anita GARBIN
Per. Ind. Federica UGOLINI

INCARICHI ESTERNI



Ing. Massimo MAJOWIECKI

AGGIORNAMENTI

OGGETTO:

COMMESSA:

1

2

3

4

5

6

ALLEGATO 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA DI INQUADRAMENTO E SUL QUADRO DI DANNEGGIAMENTO

DATA: Settembre 2021

SCALA:

DISEGNATO DA:

FILE:

TAVOLA :


AL.2

ALLEGATO 2

RELAZIONE FOTOGRAFICA – DI INQUADRAMENTO E SUL QUADRO DI DANNEGGIAMENTO

PADIGLIONE 3 SEDE AMMINISTRATIVA
PIANO TERRA

PIANO TERRA
scala 1:200



LEGENDA

- < n. Inquadramento planimetrico immagini fotografiche (rilievo esistente)
- > n. Inquadramento planimetrico immagini fotografiche (integrazione rilievo)

VIA ALBERTINI



Foto 1: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 2: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 3: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)




Foto 4: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 5: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 6: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 7: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 8: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 9: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 10: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 11: lesione su volta(*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 12: lesione su volta e architrave (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 13: lesione su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 14: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 15: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 16: lesione su volta ed arco (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 17: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)




Foto 18: lesione su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 19: lesioni su volta ed arco (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 20: lesioni su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)




Foto 21: lesioni su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)




Foto 22: lesioni su volta, cornice e paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 23: lesioni su volta, paramento murario ed arco (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 24: lesioni su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 25: lesioni su cornice e paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 26: lesioni su colonna in muratura (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 27: lesioni su colonna in muratura (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 28: lesioni su colonna in muratura e basamento (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 29: lesioni su colonna in muratura (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 30: lesioni su colonna in muratura (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 31: lesioni su colonna in muratura (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)



Foto 32: lesioni su colonna in muratura (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)




Foto 33: lesioni su volta e paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 01*) (2018)

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE FOTOGRAFICA – PIANO TERRA



Immagine 0A001_1



Immagine 0A001_2



Immagine 0A001_3



Immagine 0A003_1



Immagine 0A003_2



Immagine 0A006_1



Immagine 0A009_1



Immagine 0A011_1



Immagine 0A014_1



Immagine 0A014_2



Immagine 0A018_1



Immagine 0A018_2



Immagine 0A033_1



Immagine 0A033_2



Immagine 0A034_1



Immagine 0A035_1



Immagine 0A039_1



Immagine 0A039_2



Immagine 0A039_3



Immagine 0A040_1




Immagine 0A040_2



Immagine OA040_3



Immagine 0A041_1




Immagine 0A041_2



Immagine 0A041_3




Immagine 0A041_4



Immagine OA042_1



Immagine OA042_1



Immagine OA042_2



Immagine 0A042_3



Immagine 0B025_1



Immagine 0B025_2



Immagine 0B025_3



Immagine 0B027_1



Immagine 0B027_2



Immagine 0B027_3



Immagine OB032_1




Immagine OB032_2




Immagine 0B032_3



Immagine OB032_4




Immagine 0B037_1



Immagine 0B037_2



Immagine 0B037_3




Immagine 0B037_4



Immagine 0B038_1



Immagine 0B044_1




Immagine 0B044_2




Immagine 0B044_3




Immagine 0B044_4



Immagine 0B047_1



Immagine 0B047_2




Immagine 0C001_1



Immagine 0C008_1




Immagine 0C008_2




Immagine 0C011_1



Immagine 0C012_1



Immagine OC012_2



Immagine OC014_1



Immagine 0C020_1



Immagine 0C020_2



Immagine OC021_1



Immagine OC021_2



Immagine 0C022_1



Immagine 0C022_2



Immagine OC023_1



Immagine 0C023_2



Immagine 0C023_3



Immagine 0C023_4



Immagine 0C040_1




Immagine 0C040_2



Immagine 0C042_1



Immagine 0C043_1



Immagine 0C043_2



Immagine 0C043_3



Immagine 0C044_1




Immagine 0C051_1



Immagine 0C053_1




Immagine 0C055_1




Immagine 0C056_1



Immagine 0C056_2

PADIGLIONE 3 SEDE AMMINISTRATIVA
PIANO PRIMO E VANO SCALA



VIA P. ALBERTONI

- LEGENDA
- < n. Inquadramento planimetrico immagini fotografiche (rilevo esistente)
 - < n. Inquadramento planimetrico immagini fotografiche (integrazione rilievo)



Foto 1: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 2: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 3: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 4: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 5: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 6: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 7: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 8: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 9: lesione a parete (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 10: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 11: lesione tra pareti trasversali (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 12: lesione a parete (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 13: lesione a parete (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2012- post sisma)



Foto 14: lesioni su paramento murario interno (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 15: lesioni su paramento murario interno (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 16: lesioni su paramento murario interno di tramezzatura (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 17: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 18: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 19: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 20: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*)



Foto 21: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 22: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 23: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 24: lesioni all'imposta della volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 25: lesioni all'imposta della volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 26: lesioni all'imposta della volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 27: lesioni a solaio (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 28: lesioni a solaio (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 29: lesioni su paramento murario (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 30: lesioni all'imposta della volta e su arco finestra (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 31: lesioni e parziali crolli su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 32: lesioni e parziali crolli su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 33: lesioni e parziali crolli su volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 34: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 35: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 36: lesione all'imposta della volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 37: lesione all'imposta della volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)




Foto 38: lesione sulla volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 39: lesione sulla volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 40: lesione sulla volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 41: lesione sulla volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 42: lesione sulla volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 43: lesione sulla volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)




Foto 44: lesione sulla volta (*inquadramento planimetrico in tav. 02*) (2018)



Foto 45: lesioni su paramento murario interno (*inquadramento planimetrico non individuato, amb.003+1C076*) (2018)



Foto 46: lesioni su paramento murario interno: *(inquadramento planimetrico non individuato, amb. 003+1C076)* (2018)



Foto 47: lesioni su volte interne *(inquadramento planimetrico non individuato, ambiente 003+1C076)* (2018)



Foto 48: lesioni su volte interne (*inquadramento planimetrico non individuato, ambiente 003+1C076*) (2018)

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE FOTOGRAFICA – PIANO PRIMO



Immagine 1A005_1



Immagine 1A022_1



Immagine 1A022_2



Immagine 1A022_3



Immagine 1A022_4



Immagine 1A022_5



Immagine 1A022_6



Immagine 1A022_7



Immagine 1B016_1



Immagine 1B016_2



Immagine 1B017_1



Immagine 1B018_1



Immagine 1B019_1



Immagine 1B020_1



Immagine 1B026_1



Immagine 1B033_1



Immagine 1B034_1



Immagine 1C007_1



Immagine 1C010_1



Immagine 1C010_2



Immagine 1C010_3



Immagine 1C010_4



Immagine 1C010_5



Immagine 1C011_1



Immagine 1C028_1



Immagine 1C033_1



Immagine 1C034_1



Immagine 1C036_1



Immagine 1C036_2



Immagine 1C037_1



Immagine 1C070_1



Immagine 1C103_1



Immagine 1C115_1



Immagine 1C115_2

PADIGLIONE 3 SEDE AMMINISTRATIVA
PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
scala 1:200





Foto 01: lesione tra soffitto e muratura (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 02: lesione tra murature trasversali e soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 03: lesione tra murature trasversali e soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 04: lesione tra murature trasversali e soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 05: lesione tra murature trasversali e soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 06: lesione tra murature trasversali (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 07: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 08: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 09: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 10: lesione tra murature trasversali e soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 11: lesione tra murature trasversali e soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 12: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 13: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 14: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 15: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 16: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 17: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 181: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 19: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 20: lesione di pannello murario (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 21: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 22: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 23: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 24: lesione su pannello murario (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 25: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 26: lesioni a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 27: lesione su pannello murario (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2012 post-sisma)



Foto 28: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 29: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 30: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 31: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 32: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 33: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 34: lesione a pavimento (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 35: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 36: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 37: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 38: lesione a parete (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 39: lesione a parete (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)




Foto 40: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)



Foto 41: lesione a soffitto (*inquadramento planimetrico in tav. 03*) (2018)

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE FOTOGRAFICA – PIANO SECONDO



Immagine 2B005_1



Immagine 2B007_1



Immagine 2B008_1



Immagine 2B008_2



Immagine 2B008_3




Immagine 2B008_4



Immagine 2B008_5



Immagine 2B008_6



Immagine 2B012_1



Immagine 2B015_1



Immagine 2B015_2



Immagine 2B019_1



Immagine 2B022_1



Immagine 2B022_2



Immagine 2C004_1



Immagine 2C009_1



Immagine 2C019_1



Immagine 2C022_1



Immagine 2C022_1




Immagine 2C071_1




Immagine 2C073_1



Immagine 2C078_1

PADIGLIONE 3 SEDE AMMINISTRATIVA
INQUADRAMENTO COPERTURE E STATO DI DANNO SOTTOTETTI


COPERTURE
scala 1:200




LEGENDA

△ n. Inquadramento planimetrico immagini fotografiche (integrazione rilievo)



LEGENDA

 n. Inquadramento planimetrico immagini fotografiche (integrazione rilievo)


STRALCIO SOTTOTETTO - PIANO TERZO
scala 1:200



STRALCI - PIANO SECONDO
scala 1:200



STRALCIO - PIANO PRIMO
scala 1:200



STRALCIO - PIANO TERRA
scala 1:200






Immagine est_01



Immagine est_012



Immagine est_03



Immagine est_04



Immagine est_05



Immagine est_06



Immagine est_07



Immagine est_08



Immagine est_09



Immagine est_10



Immagine est_11



Immagine 0B005_1



Immagine 1A005_1



Immagine 1A007_1



Immagine 2B001_1



Immagine 2B013_1



Immagine 2C001_1



Immagine 2C025_1



Immagine 3C001_1



Immagine 3C002_1



Immagine 3C003_1



Immagine 3C003_2

PADIGLIONE 3 SEDE AMMINISTRATIVA
ESTERNI

PIANO TERRA
scala 1:200






Foto 01: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 02: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 03: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 04: lesioni su paramento murario esterno ed arco (2018)



Foto 05: lesioni su paramento murario esterno ed arco (2018)



Foto 06: lesioni su colonne esterne (2018)



Foto 07: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 08: lesioni su paramento murario esterno



Foto 09: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 10: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 11: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 12: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 13: lesioni su paramento murario esterno e cornicione (2018)



Foto 14: lesioni su paramento murario esterno e cornicione (2018)



Foto 15: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 16: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 17: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 18: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 19: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 20: lesioni su paramento murario esterno (2018)

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE FOTOGRAFICA – ESTERNI



Immagine est_01



Immagine est_02



Immagine est_03



Immagine est_04



Immagine est_05



Immagine est_06



Immagine est_07



Immagine est_08



Immagine est_09



Immagine est_10



Immagine est_11



Immagine est_12



Immagine est_13



Immagine est_14



Immagine est_15



Immagine est_16



Immagine est_17



Immagine est_18



Immagine est_19



Immagine corte 1_1



Immagine corte 1_2



Immagine corte 1_3



Immagine corte 1_4



Immagine corte 1_5



Immagine corte 3_1

PADIGLIONE 3 - SEDE AMMINISTRATIVA

CABINA ELETTRICA ALBERTONI



Foto 01 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 02 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno (2018)



Foto 03 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno



Foto 04 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno e puntellamenti (2018)



Foto 05 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno e puntellamenti (2018)



Foto 06 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno e puntellamenti (2018)



Foto 07 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno e puntellamenti



Foto 08 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su sommità muraria



Foto 09 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su sommità muraria esterna ed espulsione copriferro nel cornicione



Foto 10 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su sommità muraria esterna ed espulsione copriferro nel cornicione



Foto 11 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario esterno



Foto 12 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su sommità muraria - interno



Foto 13 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario interno



Foto 14 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario interno



Foto 15 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario interno



Foto 16 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su paramento murario interno



Foto 17 - Cabina Elettrica Albertoni: lesioni su pavimento