


NOTE  
ALLEGATO  
LUNGTONE 10.3.2020  
CASSA D'ACQUA II

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ESISTENTI  
MURATURA TAMPONAMENTO IN MATTONI PENN. O SEMIPENN.

NOTE  
- TUTTE LE PIADE DEI SOLAI SONO STATE DESSINATE SECONDO I PIANI IN C.A.  
- AL DI SOTTO DEL SOLAIO E GARIBOLDI IL SOLAIO STESSO DAL BASSO VERSO L'ALTO  
- SULLA PRESSIONE TAVOLE SONO RIPORTATE IN COLORE NERO SOTTO LE STRUTTURE  
- FORME ESISTENTI DELL'EDIFICIO IN COLORE NERO SOTTO LE STRUTTURE E DEL  
- LAVORI PER IL SOSTEGNO STRUTTURALE IN COLORE ROSSO O AZZURRO SOTTO PER  
- INDICARE LE STRUTTURE INTERESSE CON LA STRUTTURA ESISTENTE.

MATERIALI STRUTTURE ESISTENTI  
CALCESTRUZZO FONDAZIONI  
ACCIAIO  
Rc >= 30 / del/cm²  
Rc >= 30 / del/cm²  
Rc >= 30 / del/cm²  
Rc >= 30 / del/cm²

NOTE: COEFFICIENTE NETTO MINIMO STRUTTURE C.A. C-20.00 cm



PROVINCIA DI PARMA  
SERVIZIO EDILIZIA  
SCOLASTICA - PATRIMONIO

IPSA "P. LEVI"  
P.le Scialoja n. 5 - Parma

ADEGUAMENTO SISMICO  
1° LOTTO  
Progetto definitivo-esecutivo



Ing. Paolo Castelli  
Via C. G. Casanova n. 55  
41013 Parma (PR)  
Tel. 0521/7831924  
E-mail: p.castelli@provincia.parma.it

Ing. Claudio Torregiani  
Via C. G. Casanova n. 55  
41013 Parma (PR)  
Tel. 0521/7831924  
E-mail: c.torregiani@provincia.parma.it

RGS1.5  
RILEVIO GEOMETRICO-STRUTTURALE  
CORPO A1 - AULE (ORIGINARIO)  
SEZIONE AA - SEZIONE BB

ALLEGATO	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	DATA
A				
B				
C				
D				
E				