

MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SEDE MUNICIPALE
DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SECONDO PIANO
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI
DI RAFFORZAMENTO LOCALE
O MIGLIORAMENTO SISMICO
DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI,
DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETT B)
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.532/2018
SECONDO LE DISPOSIZIONI
DELL'O.C.D.P.C. N.675/2020

CODICE CUP : C69F22000040006

PROGETTO
ESECUTIVO
S.08


STATO DI PROGETTO
Abaco seramenti

ARCHITETTO
STEFANO
FASCINI
n.574


CONFERMA * ODINE ARCHITETTI MUNICIPIO DI BIBBIANO * RE

emissione	aggiornamento	scala
OTTOBRE 2023		1:200-1:100 - 1:50


Architetto Stefano Fascini
Via Terrachini n.47
42122 Reggio Emilia
P.Iva 04963140969
stefano.fascini@libero.it




PROSPETTO OVEST




PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST



PROSPETTO SUD



KEY-PLAN

S1	S2	S3	P7
Descrizione: Scuri per F4	Descrizione: Scuri per F8	Descrizione: Scuri per F5	Descrizione: Porta a doppia anta con telaio in legno
Dimensioni: 250X60 cm	Dimensioni: 215X60 cm	Dimensioni: 200X60 cm	Dimensioni: 207X475 cm
Unità: 3	Unità: 7	Unità: 1	Unità: 1
Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta e nelle partiture lignee	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta e nelle partiture lignee	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta e nelle partiture lignee	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta e nelle partiture lignee
Intervento: 1.Rimozione 2.Sostituzione 3.Nuova fornitura ove non presenti	Intervento: 1.Rimozione 2.Sostituzione 3.Nuova fornitura ove non presenti	Intervento: 1.Rimozione 2.Sostituzione 3.Nuova fornitura ove non presenti	Intervento: Restauro
Foto esemplificativa	Pittogramma	Foto esemplificativa	Pittogramma

F1	F2	F3	F4	F5	L1	L3	P1	P3	P5
Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Lucernari	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Porta a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Porta a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Porta a doppia anta con telaio in legno
Dimensioni: 110X145 cm	Dimensioni: 110X90 cm	Dimensioni: 90X63 cm	Dimensioni: 120X250 cm	Dimensioni: 115X195 cm	Dimensioni: 100X50 cm	Dimensioni: 101X700 cm	Dimensioni: 130X240 cm	Dimensioni: 110X220 cm	Dimensioni: 110X230 cm
Unità: 3	Unità: 3	Unità: 1	Unità: 9	Unità: 1	Unità: 1	Unità: 1	Unità: 1	Unità: 3	Unità: 1
Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di ammaloramento sia nel telaio che nella partitura vetrata.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di ammaloramento sia nel telaio che nella partitura vetrata.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di conservazione nella struttura lignea e nello strato pittorico dovuti principalmente all'azione degli agenti atmosferici.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di conservazione nella struttura lignea e nello strato pittorico dovuti principalmente all'azione degli agenti atmosferici.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di conservazione nella struttura lignea e nello strato pittorico dovuti principalmente all'azione degli agenti atmosferici.
Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Restauro	Intervento: Restauro	Intervento: Recupero
Foto esemplificativa	Pittogramma	Foto esemplificativa	Pittogramma	Foto esemplificativa	Pittogramma	Foto esemplificativa	Foto esemplificativa	Foto esemplificativa	Foto esemplificativa
F6	F7	F8	F9	F10	L2	L4	P2	P4	P6
Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Finestra a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Lucernari	Descrizione: Lucernari	Descrizione: Porta a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Porta a doppia anta con telaio in legno	Descrizione: Porta a doppia anta con telaio in legno
Dimensioni: 120X62 cm	Dimensioni: 120X60 cm	Dimensioni: 110X215 cm	Dimensioni: 120X70 cm	Dimensioni: 185X95 cm	Dimensioni: 80X86 cm	Dimensioni: 427X86 cm	Dimensioni: 180X250 cm	Dimensioni: 195X220 cm	Dimensioni: 135X320 cm
Unità: 1	Unità: 4	Unità: 11	Unità: 12	Unità: 4	Unità: 1	Unità: 1	Unità: 2	Unità: 1	Unità: 1
Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di ammaloramento sia nel telaio che nella partitura vetrata.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di ammaloramento sia nel telaio che nella partitura vetrata.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di conservazione nella struttura lignea e nello strato pittorico dovuti principalmente all'azione degli agenti atmosferici.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un discreto grado di conservazione nella struttura lignea e nello strato pittorico dovuti principalmente all'azione degli agenti atmosferici.	Stato di conservazione: L'infisso presenta un avanzato grado di ammaloramento nelle ferramenta, nei telai lignei e nelle partiture vetrate a vetro singolo
Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Sostituzione	Intervento: Restauro	Intervento: Restauro	Intervento: Sostituzione
Foto esemplificativa	Pittogramma	Foto esemplificativa	Pittogramma	Foto esemplificativa	Pittogramma	Foto esemplificativa	Foto esemplificativa	Foto esemplificativa	Foto esemplificativa