

RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE  
DELLA  
**EX CASA DEL CUSTODE DI VILLA GANDINI**  
PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1



**PROGETTO ESECUTIVO**

DATA: 15 febbraio 2023	ELABORATO: <b>PROGETTO STRUTTURE</b>	Tavola <b>S</b>
Aggiornamento: 11 aprile 2023	<b>INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO DELLE STRUTTURE</b>	<b>02</b> R E V I O
Scale: -		
Responsabile di progetto Progetto architettonico Progetto delle strutture Progetto degli impianti Relazione geologica Coordinatore della sicurezza in fase di progetto Relazione stratigrafica	Arch. Marco Lugli Arch. Marco Lugli Ing. Pietro Pincelli P.I. Stefano Gianasi Dott. Franco Gemelli Arch. Giovanni Malaguti Giorgia Cavaleri	Coordinamento alla Progettazione COMUNE DI FORMIGINE AREA 3 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Dirigente Arch. Alessandro Malavolti Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabrina Bocedi Collaboratore Ing. Laura Fantini

LEGENDA MATERIALI - TIPOLOGIE MURARIE E STRUTTURE ESISTENTI

- STRUTTURA IN MURATURA - TIPOLOGIA "M1" (Mattoni pieni e malta di calce - scadente)
- STRUTTURA IN MURATURA - TIPOLOGIA "M2" (Mattoni semipieni e malta bastarda)
- PIATTABANDA IN MURATURA (ESTERNO) - ARCHITRAVE IN LEGNO (INTERNO)
- ARCHITRAVE IN LEGNO (DOPPIO)
- TRAVE IN ACCIAIO
- ORDITURA PRINCIPALE IN LEGNO MASSICCIO (LM)
- ALLINEAMENTO MURARIO DIR. X
- ALLINEAMENTO MURARIO DIR. Y



ARCO SU IMBOCCO SCALA A PIANO TERRA



RAMPA SCALE DA P1 A SOTTOTETTO



ARCHITRAVE IN ACCIAIO A PRESIDIO APERTURA VOLTATA - FRONTE NORD




PRIMO SOLAIO - SCHEMA PORTANTE IN LEGNO MASSICCIO



STRATIGRAFIA - PRIMO SOLAIO




ALLINEAMENTO MURARIO Y01 - P. SOTTOTETTO  
STRATIGRAFIA COPERTURA FALDE EST ED OVEST






ALLINEAMENTO MURARIO X01 - P. SOTTOTETTO  
I DISSESTI MURARI PRESENTI




ALLINEAMENTO MURARIO X02 - P. SOTTOTETTO  
I DISSESTI MURARI PRESENTI



ALLINEAMENTO MURARIO X02 - INTERNO - ZONA APPOGGIO TRAVI ZONA INGRESSO




STRUTTURA DI COPERTURA - ZONA DISCONNESSA ANGOLO NORD EST



LA COPERTURA ESISTENTE - VISTA DALL'ALTO



TIPOLOGIA MURARIA ORIGINARIA - NON PIU' FREQUENTE - PARETI ESTERNE




TIPOLOGIA MURARIA M1 - RICORRENTE PER PARETI ESTERNE DI PERIMETRO




TIPOLOGIA MURARIA M1 E PIATTABANDE IN MURATURA




APPOGGIO TRAVI PRINCIPALI E DISCONNESSIONE TRAVICELLI



TIPOLOGIA MURARIA M1 AL SOTTOTETTO - 1 TESTA - ZONA ANGOLO SUD EST  
STRATIGRAFIA COPERTURA FALDA SUD




ALLINEAMENTO MURARIO Y04 - P. SOTTOTETTO




STRUTTURE DI COPERTURA E MURATURE AL SOTTOTETTO - ZONA SBARCO SCALE



LESIONI PASSANTI NELLE MURATURE DI SPINA



LESIONE PASSANTE NELLA MURATURA ALLINEAM. Y01 - ANGOLO NORD EST




ANGOLO NORD EST (FRONTE EST) - MURATURA PRESIDIATA DA CATENA NON TENSIONATA




FRONTE NORD - VERSO BASSO COMODO GIA' RISTRUTTURATO



FRONTE OVEST - LATO PARCO VILLA GANDINI



FRONTE SUD - LATERALE - INGRESSO C.T.



FRONTE EST - FRONTE PRINCIPALE DI INGRESSO