



MIGLIORAMENTO SISMICO  
DELLA SEDE MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
SECONDO PIANO  
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI  
DI RAFFORZAMENTO LOCALE  
O MIGLIORAMENTO SISMICO  
DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI,  
DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETT B)  
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.532/2018  
SECONDO LE DISPOSIZIONI  
DELL'O.C.D.P.C. N.675/2020

CODICE CUP : C69F22000040006

PROGETTO  
ESECUTIVO  
A.06

STATO DI FATTO  
Rilievo tipologico  
delle controsoffittature  
PIANO RIALZATO





emissione	aggiornamento	scala
OTTOBRE 2023		1:50

Architetto Stefano Fascini  
Via Terrachini n.47  
42122 Reggio Emilia  
P.Iva 04963140969  
stefano.fascini@libero.it


DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI\*

PR.1 Ufficio	<b>AMBIENTE:</b> Ambiente di forma rettangolare con soffitto voltato. <b>APPARATO DECORATIVO:</b> Il soffitto si presenta di colore neutro nella fascia perimetrale , definita da una cornice a rilievo centrale che racchiude una campitura piatta di colore azzurro. Non sono presenti decorazioni pittoriche sebbene si possa supporre la presenza di un originario fregio pittorico. <b>DEGRADO e QUADRO FESSURATIVO:</b> Si evidenziano crepe recenti nella zona voltata e crepe stuccate di un precedente intervento.
PR.2 Ufficio	<b>AMBIENTE:</b> Ambiente di forma ottagonale con soffitto voltato. <b>APPARATO DECORATIVO:</b> La finitura del soffitto è in color salmone e disegna lunette irregolari nei punti di contatto con le pareti verticali. Non sono presenti decorazioni pittoriche. <b>DEGRADO e QUADRO FESSURATIVO:</b> Non si evidenziano fenomeni fessurativi e di degrado.
PR.3 Ufficio	<b>AMBIENTE:</b> Ambiente di forma rettangolare con soffitto voltato nella fascia perimetrale. <b>APPARATO DECORATIVO:</b> La fascia perimetrale di colore neutro è definita da una cornice a rilievo centrale che racchiude a sua volta una campitura piatta di colore azzurro. Non sono presenti decorazioni pittoriche sebbene si possa supporre la presenza di un originario fregio pittorico. <b>DEGRADO e QUADRO FESSURATIVO:</b> Non si evidenziano fenomeni fessurativi e di degrado.
PR.4 Ufficio	<b>AMBIENTE:</b> Ambiente di forma rettangolare allungata con soffitto voltato nelle porzioni laterali. <b>APPARATO DECORATIVO:</b> Le porzioni voltate sono percorse da un doppio ordine di cornici in aggetto poste alla base e nel punto di contatto con la parte centrale piatta, tinteggiata in colore azzurro. Non sono presenti decorazioni pittoriche. <b>DEGRADO e QUADRO FESSURATIVO:</b> Si evidenziano crepe sia nella zona voltata che nella parte piatta, già stuccate in un precedente intervento.
PR.5 Ufficio	<b>AMBIENTE:</b> Ambiente di forma circolare con soffitto composto da una parte perimetrale leggermente voltata. <b>APPARATO DECORATIVO:</b> La porzione di soffitto leggermente voltata si conclude contro una cornice in aggetto ad andamento circolare, da cui si sviluppa la zona centrale piatta di colore azzurro. Non sono presenti decorazioni pittoriche. <b>DEGRADO e QUADRO FESSURATIVO:</b> Non si evidenziano fenomeni fessurativi e di degrado.
PR.7 Ingresso	<b>AMBIENTE:</b> Ambiente di forma ottagonale allungata con soffitto leggermente voltato. <b>APPARATO DECORATIVO:</b> Il soffitto è caratterizzato da una decorazione pittorica ad andamento geometrico con figura centrale. A parete è visibile un fascione dipinto a quadrature con soggetto recemo e stemmi comunali scanditi in cromie differenti. Una cornice in aggetto divide il soffitto dalle pareti. <b>DEGRADO e QUADRO FESSURATIVO:</b> Si evidenziano crepe localizzate nella zona frontale all'ingresso. La zona centrale è caratterizzata da macchie e alterazioni cromatiche estese probabilmente causate dall'umidità da condensa interna.
PR.8 Ufficio	<b>AMBIENTE:</b> Ambiente di forma rettangolare con soffitto parzialmente voltato. <b>APPARATO DECORATIVO:</b> Il soffitto è decorato con simboli rurali di epoca fascista, che si sviluppano perimetralmente poggiando sulla cornice parietale sottostante realizzata in aggetto con dentello. <b>DEGRADO e QUADRO FESSURATIVO:</b> L'apparato decorativo denuncia una perdita di coesione della superficie pittorica. Si evidenziano fenomeni fessurativi in prossimità della finestra lato Ovest (già precedentemente stuccata)
*	Le informazioni riportate sono state desunte dalle indagini diagnostiche realizzate dallo studio <b>"Technoindagini s.r.l."</b> di cui alla relazione R.06.

PR - Piano Rialzato



KEY-PLAN



RILIEVO FOTOGRAFICO CONTROSOFFITTI

PR.1 Ufficio		
PR.2 Ufficio		
PR.3 Ufficio		
PR.4 Ufficio		
PR.5 Ufficio		
PR.7 Ingresso		
PR.8 Ufficio		