acer
azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna
Piazza della Resistenza 4 - 40133
Bologna - BO
Codice Fiscale / Iva 00136620376
Codice Fiscale - Partita IVA di Registro
Imprese di Bologna 00136620376
pec mail: acer.ao@pec.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

AGGIORNATO

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA GALILEI 3-5-7
COMUNE DI IMOLA

LOTTO: **3650/PN**

PROGETTO ESECUTIVO

FILE: S.GE.G-3-5-7	OGGETTO: STRUTTURE: Particolari vano ascensore Particolari intervento solaio	DATA: Settembre 2022
SCALA: 1:50		N. DISEGNO: 42055

CODICE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Prima emissione	15/01/22	G.LAVA	G.LAVA	G.LAVA
1	Revisione	28/04/22	G.LAVA	G.LAVA	G.LAVA
2					
3					

Il Progettista Architettonico Ing. Nicola Lavina Via Nuova, 14 40065 Pianoro di Castenaso (BO)	Il Progettista Strutturale Ing. Nicola Lavina Via Nuova, 14 40065 Pianoro di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Elettrici Ing. Nicola Lavina Via Nuova, 14 40065 Pianoro di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Meccanici Ing. Nicola Lavina Via Nuova, 14 40065 Pianoro di Castenaso (BO)
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale Ing. Nicola Lavina Via Nuova, 14 40065 Pianoro di Castenaso (BO)	Il Coordinatore per la progettazione Ing. Nicola Lavina Via Nuova, 14 40065 Pianoro di Castenaso (BO)		
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Puglia ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna	Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Antonio Puglia ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna	Il Direttore Generale Avv. Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna	Il Presidente Marco Bertucci ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40133 Bologna

Rel. PSTVI 33.1 - Rev. 2 del 22.07.2014

PRESCRIZIONI GENERALI

ARMATURE

- La lunghezza minima di sovrapposizione/ancoraggio barre longitudinali L=50diametro
- I ferri vanno ripiegati alla estremità per una lunghezza pari ad 8-5 cm (in altezza trave o soletta)
- Le sovrapposizioni di angoli ed incroci di cordoli, le serre orizzontali devono essere
- Spiegate ed ancorate nel cordolo ortogonale per L=50diametri

N.B.: *L'impresa è tenuta a verificare le dimensioni all'atto esecutivo prima di ogni lavorazione e dell'ordine di ogni elemento strutturale (come barre per c.a., carpenteria in acciaio, solai...); eventuali modifiche devono essere validate dalla D.L.*

CALCESTRUZZO

IMPIEGO	CLASSE DI ESPOSIZIONE UNI 11104:2016	CLASSE DI ESPOSIZIONE UNI 11104:2016	CLASSE DI CONSISTENZA UNI 11104:2016	Dmax(mm) INERTI	RAPPORTO MAX A/C	COPRIFERRO NOMINALE
MAGRONE	CO/XO (Non Armato)	-	-	-	-	-
FONDAZIONE	CE/S3 (Armato)	XC2	S4	20 mm	0,60	40 mm
ELEVAZIONE	CE/S5 (Armato)	XC1	S5	20 mm	0,60	30 mm 35 mm*

** per solette*

E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

CONTROLLO PRIMA DEI GETTI DI CLS di getto dei cls presi essere effettuato solo previo controllo e benestare della D.L. Strutturale.

- Prelievo di campioni di cls per ogni getto
- Prelievo durante la posa in opera di 2 campioni di getto ogni 100 mc di miscela omogenea
- I getti dei campioni devo essere versati nelle di casseforme a norma (cubo di lato 15 cm).
- Maturazione dei campioni per 28 gg a 20°C
- I campioni vanno conservati nelle casseforme per 16-48 ore.
- Maturare i campioni a temperatura di 20 °C ed umidità relativa maggiore del 95%.
- Dopo 28 gg dal getto i campioni vanno portati in laboratorio per la prova di schiacciamento.
- Per ogni giorno di getto va prelevata almeno una serie di prelievi e di 2 campioni.

ACCIAIO PER GETTI IN C.C.A.

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE IN B 450 C

ACCIAIO IN BARRE B 450 C: Controllato / qualificato con marcatura del produttore.
($f_{tk,nom}$ = 450 N/mm²; $f_{tk,min}$ = 540 N/mm²; 1,13 ≤ (k/k,k) ≤ 1,35; (k/k,min,k) ≤ 1,25; $f_{yk,min}$ % ≥ 7,5 %; $A_{gt,min}$ ≥ 7,5 %)
Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme di attestato certificato emesso da laboratorio ufficiale.

ACCIAIO PER PROFILATI E LAMIERE

Zone (Fe di classe) - temperatura >= -40 °C min

	fy	fk
S 275 JR	235	360

UNI EN 1090
Classe di esecuzione EXC2 - Categoria di servizio SC2
Classe di conformità FPC - Classe di produzione EXC2
UNI EN 10025, UNI EN 10277, UNI EN 10219 / UNI EN ISO
UNI 7946, UNI EN 1090-1/2/3/4, UNI EN ISO 17660

Bulloneria di classe 8.8 $f_{yb,k}$ = 640 N/mm²; $f_{tb,k}$ = 800 N/mm²
Dadi classe 8 fino a M39
Dadi classe 10 per M42 e M48
Dadi classe 12 per M56 e M64
Bulloni a testa svasata a 90°
Rondelle temperate

Saldatura conforme a UNI 11001-1/2 e UNI EN ISO 14555
Saldatura conforme UNI EN ISO 4063:2009
Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti
Saldatura automatica sotto protezione gassosa
Saldatura a bassa idrogenazione

PROTEZIONE SUPERFICIALE
Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 (50/85µ due mani di smalto per esterni/ambienti di fiera per elementi esposti all'esterno)
Verniciatura a due mani di smalto con antiruggine a fibra per elementi non esposti (interni)

FRCM

Rete bidirezionale in fibre di carbonio ad alta tenacità, maglia 4x4 aventi densità pari a 350 g/m², resistenza a trazione nominale (riferita alla sezione equivalente di solo tessuto secco) pari a 4900 MPa, modulo elastico a trazione nominale (riferito alla sezione equivalente di solo tessuto secco) pari a 240 GPa, deformazione a rottura a trazione nominale (riferita alla sezione equivalente di solo tessuto secco) pari a 2,0%.

Malta a base NHL resistente a compressione ≥ 30 N/mm², resistenza a flessione ≥ 8 N/mm², modulo elastico a compressione ≥ 15 GPa, massimo diametro inerti 4 mm, resistenza a compressione a 28 gg ≥ 25 N/mm², adesione al supporto ≥ 0,8 MPa, assorbimento d'acqua dopo 24 ore ≤ 0,2 kg/m²·h^0,5.

MURATURE

MATERIALI DI COSTRUTTO: MATTONI PIENI COMUNI PER LA MURATURA DI TAMPONAMENTO
LINEE ASSEGNATE SU SCALA CLASSI DI RESISTENZA

NOTE E AVVERTENZE

- L'impresa esecutrice è tenuta al controllo di tutte le quote. Eventuali difformità devono essere tempestivamente comunicate alla D.L.;
- L'impresa ha l'obbligo di avvisare 4 D.L. almeno 36 ore prima di ogni getto.

PRESCRIZIONI

- E' vietato aggiungere acqua al calcestruzzo durante la fase di trasporto, nonché anche durante la messa in opera, anche se per migliorarne la lavorabilità.
- La barre di armatura non devono essere eccessivamente ossidate, dovendo queste risultare perfettamente integre e prive di scaglie. Prima del getto le armature devono essere pulite da ogni traccia di ruggine, grasso, terriccio, ecc. che possa in qualche modo ridurre l'aderenza con il calcestruzzo, nonché interagire negativamente nei processi di idratazione del conglomerato.
- L'impresa ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione scritta qualora risultasse necessario predisporre elementi strutturali in posizione difforme da quella prescritta.
- Quando non specificato le barre di armature devono essere sovrapposte per almeno 50 ∅.
- Il disarmo, se non preventivamente autorizzato, deve essere effettuato non prima dei 28 gg.
- L'impresa prima dell'installazione dei prodotti deve fornire alla D.L. le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

ACCIAIO per armature tipo B450C (tensione di snervamento nominale 450 MPa)

CALCESTRUZZO: classe C25/30 (Rck 300, XC2) S4 PER STRUTTURE DI FONDAZIONE E MURI CONTROTERRA

CALCESTRUZZO: classe C25/30 (Rck 300, XC1) S4 PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

MAGRONI: Per tutte le opere di fondazioni occorre effettuare preliminarmente un getto di pulizia (Magrone) in calcestruzzo classe C12/15. Dove non espressamente indicato il magrone dovrà avere uno spessore non inferiore a 10 cm.

Armature dei Cordoli di Fondazione



Scala 1:25

VANO ASCENSORE 1-2
Platea



Scala 1:25

VANO ASCENSORE 1-2
Solaio di Copertura



Scala 1:25

VANO ASCENSORE 3
Platea



Scala 1:25

VANO ASCENSORE 3
Solaio di Copertura



Scala 1:25

- RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
- INDIVIDUAZIONE TRAVETTI GETTATI IN OPERA SOLAIO ESISTENTE
- TRACCIAMENTO PASSAGGI IMPIANTISTICI
- PUNTELLATURA DEL SOLAIO (TENENDO CONTO DELLE FUTURE DEMOLIZIONI CONTROLLATE)
- DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLE PIGNATTE, LIMITANDO PER QUANTO POSSIBILE DI TRASMETTERE VIBRAZIONI DANNOSE ALLE ZONE ADIACENTI, FINO A METTERE A NUDO I TRAVETTI LIMITROFI
- CASSERARE IL FONDO DEL NUOVO TRAVETTO
- PULIRE ACCURATAMENTE LE SUPERFICI
- INGHISARE I FERRI DI ESTREMITÀ E METTERE IN OPERA LE ARMATURE
- TRATTARE LA SUPERFICIE LATERALE DEI TRAVETTI ESISTENTI MESSI A NUDO CON CON ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE TIPO CONNETTORE CENTROSTORICO CHIMICO DELLA LATERLITE (E RELATIVO PRIMER)
- GETTARE IL CALCESTRUZZO
- A MATURAZIONE DEL GETTO AVVENUTA, "BATTITURA" DELL'INTRADOSSO DELLE PIGNATTE DA CONSERVARE PER INDIVIDUARE EVENTUALI PRINCIPI DI SFONDELLAMENTO

Rinforzo dei Solai di Piano



Scala 1:20

VANO ASCENSORE 1-2
Armatura di parete



Scala 1:25

VANO ASCENSORE 3
Armatura di parete



Scala 1:25

Sottomurazione per fossa ascensore
Fasi di lavorazione in progressivo



1. Scavo fino ad estradosso fondazione esistente in getto di calcestruzzo non armato
2. Realizzazione eventuale di cordolo di allargamento fondale sul lato opposto della futura fossa
3. Realizzazione del rinforzo a parete (intonaco armato o FRCM)
4. Scavo fino all'intradosso della fondazione esistente
   NB.Puntellare la struttura in elevazione nelle vicinanze dello scavo
5. Demolizione parziale e controllata della fondazione esistente fino alla mezzeria del muro cercando di limitare le vibrazioni; la superficie che poi dovrà fare da sponda al nuovo getto dovrà essere resa scabra e pulita accuratamente
6. Approfondimento dello scavo fino alla quota di intradosso della platea del vano ascensore
7. Realizzazione della platea in conglomerato cementizio armato
8. Realizzazione della sottomurazione in conglomerato cementizio armato; la nuova parete andrà collegata alla fondazione esistente con cuciture armate fissate con resina epossidica; armatura verticale costituita da 1+1 Ø14 / 20 cm, armatura orizzontale 1+1 Ø8 / 15 cm.
   Realizzazione delle altre pareti del fondo fossa

VANO ASCENSORE 3
Armatura di parete



Scala 1:10

Rimozione della pavimentazione e dell'intonaco dei solai
Rilievo della posizione dei travetti di solaio
Tracciamento del nuovo vano ascensore e dei passaggi impiantistici
Puntellatura del solaio (tenendo conto delle future demolizioni controllate)
Demolizione controllata del solaio per ricavare vano ascensore (ed i passaggi impiantistici (limitando, per quanto possibile, di trasmettere alle zone adiacenti dannose vibrazioni); i ferri di estremità dei travetti esistenti da tagliare andranno conservati per essere ancorati nel nuovo getto
Messa in opera dell'intervento di consolidamento delle pareti esistenti (intonaco armato o FRCM)
Realizzazione delle nuove pareti in conglomerato cementizio armato (getto fino ad intradosso del solaio e armatura emergente per le pareti successive sovrastanti)
Contemporaneamente alle operazioni di rinforzo del solaio, gettare i cordoli di piano delle nuove pareti in cemento armato; i cordoli avranno altezza pari a quella del solaio esistente e larghezza variabile in funzione della posizione delle pignatte in laterizio demolite. I cordoli avranno comunque una larghezza minima pari allo spessore dei setti in c.c.a. (15 cm).
Armatura longitudinale minima: 2+2 Ø14
Armatura trasversale: staffe Ø8/15" a due braccia