OGGETTO:

# COMUNE DI COMACCHIO

PROVINCIA DI FERRARA

LAVORO:

FEAMP 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO MIS. 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA" – ANNUALITA' 2021 – RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI PORTO GARIBALDI (FE)

COMMITTENTE / PROPRIETA':
Comune di Comacchio
Piazza Folegatti, 15
44022 Comacchio (FE)
P.Iva: 00342190386

GRUPPO DI LAVORO:
Studio Tecnico 3 – Perito Industriale Paletti Lorenzo
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA
COORDINAMENTO PROGETTO
DIREZIONE LAVORI
P.IVA: 01924590386 - CF: PLTLNZ 77D20 H199Z
Via Cassoni, 40 - 44029 Porto Garibaldi (FE)
Tel.: 0533 327722 Cell.: 328 8298837
E-mail: lorenzo.paletti@studiotecnico3.com
Sito Web: www.studiotecnico3.com

TECNICI PROGETTISTI:
Per. Ind. Lorenzo Paletti

Geom. Piero Cavalieri

DITTA INSTALLATRICE:

COLLABORATORE:
–

| REV.N° | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO |
|---|---|---|---|
| | | | – |
| | | | DATA EMISSIONE: 08/04/2022 |
| 01 | | | COMMESSA: 22010 |
| 00 | 08/04/2022 | Emissione: Progetto Definitivo-Esecutivo | C.P. |

FILE:

ELABORATO:
SCHEMA PLANIMETRICO
INDIVIDUAZIONE LAVORAZIONI OPERE CIVILI

SCALA: 1:100

TAVOLA: C 02

IL PRESENTE ELABORATO NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O UTILIZZATO SENZA NS. SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

## Lavorazione -1- Ammodernamento Pavimentazione

1. Rimozione del vecchio spesso strato di resina superficiale dal pavimento in cemento
2. Preparazione del fondo - utilizzo di malta di resina per riparare rapidamente i danni e le zone ammalorate presenti sulla pavimentazioni in calcestruzzo.
3. Realizzazione rivestimento multistrato antiscivolo - spessore 3,0-3,5 mm



## Lavorazione - 3 - Ammodernamento Pareti Interne e Quinta Prospettica

1. Trattamento idrorepellente di superfici interne (resine silossaniche in solvente, applicato a rullo)
2. Tinteggiatura con idropittura di superfici interne(applicata a pennello o a rullo)
3. Lavaggio con idropulitrice della muratura in calcestruzzo
4. Rimozione delle parti di calcestruzzo non perfettamente aderenti
5. Spazzolatura Meccanica di tutta la superficie in calcestruzzo da ammodernare
6. Protezione anticorrosiva delle armature in acciaio scoperto
7. Ricostruzione del calcestruzzo eliminato





## Planimetria Piano Terra




Via Teano

## Planimetria Piano Primo




## Lavorazione - 2 - Ammodernamento Infissi

1. Smontaggio e smaltimento pannelli in vetro gradinata Asta
2. Sostituzione Portone d'accesso posto nella corte retrostante il mercato
3. Fornitura e posa di nuovi pannelli in Vetro (1° piano gradinata a ridosso dei Nastri)
4. Sostituzione porte interne del piano Terra
5. Sostituzione scatolati posti a protezione della struttura portante delle grandi vetrate laterali