



# PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI"

*Dirigente Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Jonathan Monti*

---

*CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE "A. VOLTA" SEDE DI CASTEL SAN GIOVANNI E  
BORGONOVO VAL TIDONE. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI  
SCOLASTICI.*

*CUP D64D22001960001*

*IMPORTO COMPLESSIVO € 390.000,00.*

---

## 15. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

### ***I PROGETTISTI***

*Dott. Arch. Matteo Bocchi*

---

*Geom. Franco Federici*

---

### ***IL DIRIGENTE***

***RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

***E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO***

*Dott. Ing. Jonathan Monti*

---

*Data: settembre 2023*

ID	DESCRIZIONE FASE DI LAVORO
1	Realizzazione di zona di cantiere ed area confinata, comprensiva di camminamenti e barriere, con compartimentazione delle aree nelle zone interessate alle lavorazioni, le quali devono essere preventivamente delimitate e settorate con nastro a strisce posato su cavalletti o altro sostegno, Individuazione locale di cantiere (con relativo wc) dove riporre le documentazioni di cantiere e la cassetta di primo soccorso.
2	Smontaggio serramenti in alluminio posti al piano terra, primo e lucernai: finestre aule, laboratori, presidenza, servizi igienici, corridoi e smaltimento dei materiali
3	Fornitura e posa nuovi serramenti in pvc
4	Realizzazione imbotti e davanzali esterni in lattoneria
5	Realizzazione nuove controsoffittature metalliche esterne ingressi principali;
6	Sostituzione serramenti interni posti al primo piano, completi di impianti elettrici per alimentazione dispositivi di apertura a vasistas;
7	Realizzazione di n.2 vetrate interne e relativa parete in cartongesso nell'auditorium
8	Fornitura e posa di tende alla veneziana (aule, corridoi e laboratori)
9	Messa in sicurezza dei vetri interni mediante l'apposizione di pellicole di sicurezza antisfondamento
10	Ripristino e sostituzione delle porte interne dei servizi igienici e delle aule e delle tinteggiature
11	Realizzazione nuova scala di emergenza metallica posteriore e riordino scala di emergenza anteriore;
12	Realizzazione nuove linee di scarico acque meteoriche
13	Realizzazione linee vita
14	Sostituzione lucernai e verniciatura struttura reticolare in copertura
15	Realizzazione recinzione metallica di sicurezza lungo lo scivolo
16	Smantellamento area di cantiere e pulizia finale

[illegible]