

Documentazione fotografica Stato attuale delle linee di servizio: Luce, Acqua, Gas e Telefonia



Fot. 1 - Rifacimento della linea di adduzione dell'acqua, obsoleta e usurata




Fot. 2 - Interramento linea illuminazione pubblica



Fot. 3 - Allacci della linea gas incassati a muro



Fot. 4 - idem Fot. 3 -



Fot. 5 - Eliminazione parapetti (inutili), ed incasso nel muro della risalita del gas






Fot. 6 - Idem come Fot. 5



Fot. 7 - Interramento delle linee elettriche e telefoniche

Planimetria 1:200 - Area d'intervento

-  Strada Carrabile in asfalto
-  Marciapiedi con cordolo in pietra
-  Punto di ripresa fotografica



La documentazione fotografica di questa tavola, illustra solo alcune delle situazioni presenti in Via Pietro Cella.

Anni e anni di addizione ed interventi puntuali hanno portato all'attuale caos, visivo e di difficile manutenzione.

Le linee telefoniche hanno 6/7 scatole di distribuzione (centraline) posizionate sulle facciate ad altezza fino al terzo piano. I cavi d'ingresso alle utenze sono praticamente ovunque.

La linea di distribuzione dell'elettricità privata, ha diverse dorsali che corrono orizzontali ai cornicioni, a diverse altezze. Molti cavi sono però pensolanti, obsoleti ed usurati. Più di una decina sono gli attraversamenti in quota sopra la strada. L'interramento e la distribuzione alle utenze da terra favorirà la manutenzione e garantirà una maggior sicurezza. Inoltre l'opportunità di adeguare e rinnovare i cavi deve essere colta.

Le linee del gas e dell'acqua saranno adeguate. Per il gas si propone di incassare alle murature gli innesti verticali, per decoro e per maggior sicurezza. Per l'acqua l'adeguamento permetterà una miglioria della distribuzione e l'inserimento di due idranti antincendio.

COMUNE DI BARDI
Provincia di Parma

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI
"VIA PIETRO CELLA"
Centro storico di Bardi




Tavola n.21

Documentazione fotografica con punti di ripresa
Agosto 2022



Fot. 8 - Interramento linee elettriche e telefoniche



Fot. 9 - Ispezione sottoservizi attuali: linea del gas da rifare




Fot. 10 - Ispezione sottoservizi attuali: linea dell'acqua da rifare




Fot. 11 - Ispezione sottoservizi attuali: vanno inseriti due idranti antincendio



Fot. 12 - Interramento linea elettrica e telefonica



Fot. 13 - Interramento linea elettrica e telefonica



Fot. 14 - Pulire le facciate dai cavi per sicurezza



Fot. 15 - Interramento dei cavi per sicurezza




Fot. 16 - Interramento dei cavi per sicurezza e facilità di gestione



Fot. 17 - Interramento dei cavi, nel prossimo biennio sarà collegata nuova linea dati



Fot. 18 - Interramento di tutte le linee aeree, per adeguamento, sicurezza e gestione



Fot. 19 - Interramento delle linee aeree più decoro, sicurezza, facilità d'intervento



Fot. 20 - Interramento linea telefonica



Fot. 21 - Sostituzione e adeguamento linee "aeree"



Fot. 22 - Eliminazione cartelli stradali inutili "area pedonale"