




PROSPETTO SUD / FRONTE PRINCIPALE



PROSPETTO NORD / RETRO



PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST

SEZIONE A-A'

MATERIALI

- Betonelle autobloccanti in cemento;
- Piastrelle chiare in Gres 30x60;
- Piastrelle colorate in ceramica 20x20cm;
- Murature in Laterizio;
- Paramento esterno intonacato (indagini stratigrafiche in corso di autorizzazione);
- Muratura tinteggiata, non intonacata;
- Manto di copertura in coppi di laterizio;
- Lattinerie in Acciaio Inox;
- Infissi in PVC;
- Persiane in Legno;
- Infissi in Alluminio color testa di mora;
- Infissi in alluminio color alluminio;
- Strutture metalliche zincate non verniciate;
- Copertura in Policarbonato.

ANALISI DEL DEGRADO

- Intonaco gravemente lesionato a causa di umidità di risalita probabilmente generata dal ristagno di acque piovane al di sopra dello zoccolo. Lo zoccolo non presenta evidenti tracce di danni dovuti ad umidità di risalita dal terreno.
- Tinteggiatura esterna che risulta compromessa, importanti danno dovuti all'esfoliazione della stessa a causa dell'utilizzo di prodotti di scarsa qualità e probabilmente non idonei al sottofondo esistente. Nei prospetti sono stati evidenziate le aree maggiormente danneggiate ma come criticità va considerata per l'intera superficie esterna dell'edificio.
- Degrado antropico della superficie pitturata a causa di interventi susseguiti sulle facciate esterne per adeguamenti funzionali dell'edificio.
- Danni nelle opere in cemento che ne pregiudicano la stabilità.
- Lesioni non passanti.
- Distacchi nei cornicioni e nella fascia marcapiano.
- Persiane in legno gravemente danneggiate a causa degli agenti atmosferici e scarsa manutenzione.



COMUNE DI FUSIGNANO PROVINCIA DI RAVENNA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA "L. BATTAGLIA" SUCCURSALE
CUP E39F18001520006 -  Finanziato dall'Unione europea
PNRR M4C1-3.3

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

4SA STATO ATTUALE - RILIEVO MATERICO E DEL DEGRADO PROSPETTI E SEZIONE

Il Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori
Arch. LORENZO DOMENICALI

Il Progettista Strutturale
Ing. ALESSANDRO MONTI

Il Coordinatore del gruppo di progettazione
e Direttore dei Lavori Strutturali
Ing. MARZIO MONTI

Il Responsabile del Procedimento
Dott. RODOLFO GAUDENZI

06			
05			
04			
03			
02			
01			
REVIS:	OGGETTO	DATA	REVISIONATO

DATA: 29/09/2022

COMM.: 86/21

DISEG.: L.D.

SCALA: 1:100

FILE: 4SA.PDF

REVISIONE

0

 STUDIO ASSOCIATO
DI INGEGNERIA
Dott. Ing. MARZIO MONTI
Dott. Ing. ALESSANDRO MONTI
Arch. LORENZO DOMENICALI
Ing. CLAUDIA MAZZA
Ing. GIORGIA SIMONETTI

Sede: Via Ramenghi, 11
48012 Bagnacavallo (RA)
tel. 0545-60246 mail:
info@montistudio.net

Sul presente elaborato grave il DIRITTO di PROPRIETÀ, per cui ne è vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle vigenti leggi, decreti e pareri.