












PRESCRIZIONI SUI FERRI DI ARMATURA

<p>SAGOMATI</p>  <p>$D2 \geq 12 \phi$</p>	<p>PIEGATURA BARRE</p>  <p>$D3 \geq 8 \phi$ per $\alpha \leq 20$ mm $D3 \geq 8 \phi$ per $\alpha > 20$ mm</p>	<p>STAFFE</p>  <p>$D1 \geq 8 \phi$</p>	<p>GANCI STAFFE</p>  <p>(I GANCI DEVONO ESSERE ALTERNATI)</p>
<p>LEGATURE</p> 	<p>BARRE CORRENTI</p> 	<p>DISTANZA MINIMA TRA LE BARRE</p> 	
<p>SFASALAMENTI $1.5 L/40 \leq L/V$</p> 		<p>SCHEMA DI POSA</p>  <p>La misura del spessore della soletta deve essere superiore alle dimensioni coperte come da tavola.</p>	