

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine aerea della località Tornarezza con indicata la posizione del dissesto franoso



Foto 1: immagine del versante instabile a monte dell'abitato di Tornarezza – comune di Ferriere -.



Foto 2: particolare del movimento franoso che interessa il versante in località Tornarezza – comune di Ferriere -.



Immagine aerea delle località Agnelli e Cordani – Groppoducale – comune di Bettola con indicate le zone in dissesto.



Foto 3: vista del versante in corrispondenza della località Agnelli di Groppoduciale –
comune di Bettola –



Foto 4: immagine del versante in località Agnelli oggetto di intervento di drenaggio e
pulizia canali secondari



Foto 5: particolare della strada comunale in corrispondenza della località Agnelli e del muro di sostegno in cemento armato in corrispondenza del quale si interverrà con sostituzione del drenaggio in ghiaia costituente il cassonetto stradale.



Foto 6: particolare del dissesto incombente sulla strada comunale per i Cordani in prossimità del centro abitato.



Foto 7: particolare del dissesto in corrispondenza del centro abitato dei Cordani.




Immagine aerea della località Campagna – comune di Farini – con indicata la posizione del dissesto su cui si procederà ad intervenire



Foto 8: particolare del versante in dissesto in corrispondenza del centro abitato di Campagna – comune di Farini –



Foto 9: particolare del dissesto in corrispondenza dei fabbricati del centro abitato di Campagna – comune di Farini -.