



PIANTA STRUTTURA SOMMITALE
Scala 1:20



- L'impresa esecutrice è tenuta al controllo di tutte le quote. Eventuali difformità devono essere tempestivamente comunicate alla D.L.
- L'impresa ha l'obbligo di avvisare il D.L. almeno 36 ore prima di ogni getto.












— Le barre di armatura non devono essere eccessivamente ossidate, dovendo queste risultare perfettamente integre e senza difetti superficiali o di sezione resistente. La superficie delle barre deve essere priva di qualsiasi sostanza che possa in qualche modo ridurre l'aderenza con il calcestruzzo, nonché interferire negativamente nel processo di idratazione del conglomerato.


- Quando non specificato le barre di armature devono essere sovrapposte per almeno 50 ϕ .
- Il disarmo, se non preventivamente autorizzato, deve essere effettuato non prima dei 28 gg.

ACCIAIO: per armature tipo B450C (tensione di snervamento nominale 450 MPa)

ACCIAIO: per carpenterie tipo S275 (tensione di snervamento nominale 275 MPa – tensione ultima a rottura nominale 430 MPa). Si prescrive di proteggere l'acciaio dalla corrosione mediante zincatura,

verniciatura o mediante cicli combinati dei due sistemi,

FORI PER BULLONI STANDARD											
DIAM. BULLONE	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
SYMBOL											
DIAM. FORO	ø 9.5	ø 11.5	ø 13.5	ø 15.5	ø 17.5	ø 19.5	ø 21.5	ø 24	ø 26	ø 29	ø 32



NOTA:
LE QUOTE DELLE CARPENTERIE
ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE
PRIMA DELLA MESSA IN PRODUZIONE

 azienda casa emilia - romagna provincia di bologna		Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna - BO tel. 051.292111 fax 051.554336 Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna n. 0332270372 sito web: www.acerbologna.it posta elettronica: info@acerbologna.it	
INTERVENTO			
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"			
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI DUE CASAMENTI A CORTE SITI IN COMUNE DI BOLOGNA LOCALITA' CIRENAICA, VIA LIBIA CIV. 29-51 PER COMPLESSIVI 70 ALLOGGI DI ERP CON RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI			
LOTTO 3053/PN_2			
PROGETTO ESECUTIVO			
TAV.		OGGETTO	
S32		CARPENTERIA METALLICA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI SOALIO AL PIANO RIQUALIZATO CIVICO 33	
SCALA		DATA	
VARIE		Settembre 2022	
		N. DISEGNO	
		41833	
VERSIONE		DESCRIZIONE	
01		PRIMA EMISSIONE	
02		Settembre 2022	
03		P. DALMONTE	
		VERIFICATO	
		N. LEONE	
		APPROVATO	
		N. LEONE	
Il Progettista Architettonico			
Arch. Francesca Tovoli Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)			
Il Progettista Strutturale			
Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)			
Il Progettista Impianti Elettrici			
Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)			
Il Progettista Impianti Meccanici			
Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)			
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale			
Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)			
Il Coordinatore per la progettazione			
Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)			
Collaboratori Progettisti:			
Ing. Marco Venturini Ing. Federico Dalmonite Geom. Alessio Bravignini Arch. Domenico Conaci Geom. Arianna Danelli P. I. Andrea Gambineri Ing. Cesare Orsini			
Responsabile del Procedimento			
Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna			
Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico			
Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna			
Il Direttore Generale			
Avv. Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna			
Il Presidente			
Marco Bertuzzi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna			

Mod. PST5-M Ed. Rev. 1 del 22/01/2014