



MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SEDE MUNICIPALE
DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SECONDO PIANO
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI
DI RAFFORZAMENTO LOCALE
O MIGLIORAMENTO SISMICO
DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI,
DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETT B)
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.532/2018
SECONDO LE DISPOSIZIONI
DELL'O.C.D.P.C. N.675/2020

CODICE CUP : C69F22000040006



PROGETTO
ESECUTIVO
A.08

STATO DI FATTO
Rilievo geometrico e materico
PROSPETTI


emissione	aggiornamento	scala
OTTOBRE 2023		1:100

Architetto Stefano Fascini
Via Terrachini n.47
42122 Reggio Emilia
P.Iva 04963140969
stefano.fascini@libero.it


LEGENDA

MATERIALI	
	INTONACO
	GRANIGLIA DI CEMENTO
	INTONACO BUCCIARDATO
	GRONDA
	MANTO IN COPPI
	PERSIANE E SERRAMENTI LIGNEI
	DAVANZALI IN MATTONI CON FINITURA LISCIA IN MALTINE DI CEMENTO
	OSCURANTE TIPO VENEZIANA IMPACCHETTABILE
	INFERRIATA METALLICA
	PORTONE LIGNEO
	CAPOCHIAVI


DEGRADI	
	RIGONFIAMENTO DELL'INTONACO CON FENOMENI DI DISTACCO
	MANCANZE
	PRESENZA DI SALI E MACCHIE (scarsa traspirabilità della superficie)
	EROSIONE DI ELEMENTI A CEMENTO CON FORMAZIONE DI LACUNE E PATINA BIOLOGICA
	CROLLI PARZIALI DI INTONACO CAUSATI DALLA PERDITA DI TENUTA AGLI AGENTI ATMOSFERICI DEL SOVRASTANTE BALCONE
	CROSTA NERA
	DEGRADO AVANZATO SUI PORTONI LIGNEI
	MACCHIE DA PERCOLAZIONE
	PATINA BIOLOGICA E PRESENZA DI MATERIA VEGETALE
	TUTTI I SERRAMENTI E LE RELATIVE PERSIANE DI FATTURA RECENTE DENUNCIANO UNO STATO DI DEGRADO AVANZATO COMPRESI I SERRAMENTI DELL'ALTANA E I LUCERNARI




PROSPETTO OVEST




PROSPETTO NORD



KEY-PLAN



PROSPETTO EST



PROSPETTO SUD