


COMMITTENTE:

COMUNE DI PORTOMAGGIORE



LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CONCORDIA
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Portomaggiore (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

Raggruppamento temporaneo di progettisti

Capogruppo, progetto architettonico, strutturale, impiantistico, sicurezza e prevenzione incendi:



Studio Berlucchi srl

Contrada Soncin Rotto 4 - 25122 Brescia

Tel: +39 030 291583 - E-mail: restauro@studioberlucchi.it

Ing. Nicola Berlucchi, Ing. Nicola Fumagalli, Arch. Samuele Ferlicca
Arch. Flavia Mainardi, Ing. Annacarla Tognoli, Ing. Mariana Napoli, Ing. Gemma Mininno
Consulente impianti: Ing. Raphael Caratti

Professionista scenotecnico:

Ing. Silvano Cova
Via Mancini 3 - Torino

Tecnico acustico:

Ing. Cesare Trebeschi
Via del Castello 1 - Brescia

Responsabile del procedimento:

Ing. Luisa Cesari

Timbro e firma del responsabile:

E						
D						
C						
B						
A						
-	07-2021	prima emissione	C236_PEA_r02.doc	FM-MN	NF	NB
	DATA	REVISIONE	NOME FILE	DIS.	CONTR.	APPR.

TITOLO:

PROGETTO ARCHITETTONICO
Documentazione fotografica

TIMBRO E FIRMA:

CODICE COMMESSA	ELABORATO				
	PRATICA	PARTE	DISC. PROG.	NUMERO	REV.
C236	-	P	EA	r02	-

SCALA:


-

Documentazione fotografica

1	Prospetti esterni	3
1.1	Prospetto Nord-Est	3
1.2	Prospetto Sud-Ovest	5
1.3	Prospetto Nord-Ovest	9
2	Ingresso – atrio – foyer – guardaroba – bar – Ala Sud-Est	12
2.1	Ingresso	12
2.2	Servizi	15
2.3	Atrio con ripostiglio	19
2.4	Foyer	21
2.5	Guardaroba	25
2.6	Bar	28
2.7	Ala Sud-Est	31
3	Platea	41
4	Sottopalco / torre scenica	49
5	Sottotetto	60
6	Disimpegni al piano terra	66
7	Corridoi dei Palchi	72
8	Palchi	86
9	Ala Nord-Est piano primo	90
9.1	Vano scala con loc. tecnico	90
9.2	Sala con ripostiglio	93
9.3	Ridotto	96
9.4	Sala conferenze	99

1 Prospetti esterni


1.1 Prospetto Nord-Est





Prospetto Nord-Est, lungo Corso Vittorio Emanuele II

1.2 Prospetto Sud-Ovest





Prospetto Sud-Ovest, visto dal cortile interno




Prospetto Sud-Ovest, visto dal cortile interno



Prospetto Sud-Ovest, visto dal cortile interno

1.3 Prospetto Nord-Ovest





Prospetto Nord-Ovest, visto da via Giosuè Carducci




Prospetto Nord-Ovest, visto dal cortiletto interno



Prospetto Nord-Ovest, visto dal cortiletto interno

2 Ingresso – atrio – foyer – guardaroba – bar – Ala Sud-Est


2.1 Ingresso







2.2 Servizi







Dettaglio del primo bagno con wc per disabili




Dettaglio della finestra con apertura a vasistas del secondo bagno




Secondo bagno

2.3 Atrio con ripostiglio





2.4 Foyer











2.5 Guardaroba








2.6 Bar







2.7 Ala Sud-Est






















3 Platea














Fossa d'orchestra



Soffittone: volta in cannucciato con rosone ligneo




Capitelli lignei della sala teatrale



Rosone centrale e secondario della volta, conservati nella biblioteca comunale di Corso Vittorio Emanuele II

4 Sottopalco / torre scenica





Parete nord-ovest della torre scenica



Parete sud-est della torre scenica




Pareti d'angolo ad est nella torre scenica



Pareti d'angolo a nord nella torre scenica



Parete nord-est della torre scenica



Parete sud-ovest della torre scenica



Dettaglio della scala a sud, nella torre scenica



Dettaglio della porta a sud, nella torre scenica



Dettaglio dell'apertura nel sottoscala a sud, nella torre scenica



Sottopalco




Dettaglio della finestra nella parete sud-ovest del sottopalco



Sottopalco

5 Sottotetto





Appoggio della prima capriata della sala teatrale



Appoggio della seconda capriata della sala teatrale



Prima e seconda capriata della sala teatrale



Terza e quarta capriata della sala teatrale



Dettaglio delle due travi di displuvio della falda nord-est



Lato sud-ovest del soffittone con centine in legno, visto dalla torre scenica




Soffitto ligneo della torre scenica



Dettaglio della prima capriata della torre scenica (lato sud-ovest)

6 Disimpegni al piano terra





Disimpegno sotto i palchetti 1 e 2 del primo ordine



Dettaglio del soffitto del disimpegno sotto ai palchetti 1 e 2 del primo ordine



Dettaglio del pavimento in cotto nel disimpegno sotto il palchetto 1 del primo ordine



Disimpegno sotto il corridoio sud-est del primo ordine




Parete di fondo del disimpegno sotto il corridoio sud-est del primo ordine



Vano sotto la scala che collega il foyer al primo ordine di palchi

7 Corridoi dei Palchi





Primo ordine di palchi: corridoio crollato di fronte ai palchetti 11 e 12



Primo ordine di palchi: corridoio crollato nel lato nord-ovest (di fronte al palchetto 14)



Primo ordine di palchi: dettaglio della finestra nel corridoio a sud-est (di fronte al palchetto 3)



Primo ordine di palchi: corridoio ad est



Primo ordine di palchi: corridoio a sud-est di fronte ai palchetti 1 e 2



Secondo ordine di palchi: corridoio a sud-est, con solaio crollato di fronte al palchetto 1



Secondo ordine di palchi: corridoio a sud-est (palchetto 4). Il controsoffitto è in arelle intonacate.



Secondo ordine di palchi: corridoio a nord-ovest (palchetti 11, 12 e 13).



Secondo ordine di palchi: dettaglio di un solaio crollato nel corridoio a nord-ovest (di fronte al palco 11).



Terzo ordine di palchi: porzione di corridoio crollato nel lato sud-est (palchetti 1, 2 e 3)



Secondo ordine di palchi: corridoio nel lato est



Secondo ordine di palchi: corridoio con pavimento in cannucciato e vano scala a nord parzialmente crollato



Terzo ordine di palchi: corridoio ad est, parzialmente crollato



Terzo ordine di palchi: dettaglio della nicchia nel corridoio ad est



Terzo ordine di palchi: corridoio ad est (palchetto 6)



Terzo ordine di palchi: corridoio a nord (palchetto 10)



Terzo ordine di palchi: corridoio a nord




Terzo ordine di palchi: corridoio a nord



Terzo ordine di palchi: corridoio a nord-ovest

8 Palchi





Primo ordine di palchi: solaio crollato del palchetto 5



Primo ordine di palchi: palchetti 13 e 14




Terzo ordine di palchi: palchetto 7



Terzo ordine di palchi: primo palco a sud-est

9 Ala Nord-Est piano primo

9.1 Vano scala con loc. tecnico






Locale tecnico




9.2 Sala con ripostiglio







9.3 Ridotto







9.4 Sala conferenze

