


[illegible]

PIANO PRIMO (10)									
N° VANO	DESTINAZIONE VANO	SUP. METR. PAV.	SUP. METR. PAV.	SUP. METR. PAV.	SUP. METR. PAV.	SUP. METR. PAV.	SUP. METR. PAV.	SUP. METR. PAV.	SUP. METR. PAV.
10.000	ANTICORPO	13.37	1.00	80.11					
10.001	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.002	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.003	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.004	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.005	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.006	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.007	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.008	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.009	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.010	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.011	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.012	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.013	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.014	DEGENZA	13.37	1.00	80.11					
10.015	DEPOSITO PULITO	13.37	1.00	80.11					



DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIALI  
AZIENDA USL FERARRA  
Via Cassali 30  
44100 Ferrara - tel. 0532 225800

M:\A1\_manutencoop-logo.jpg

Via Poli, 4  
40069 ZOLA PREDOSA

PROPRIETÀ:  
AZIENDA USL FERRARA

CENTO - VIA FACCHINI VICINI N° 2

ELABORATO

**ARTCHITETTONICO - PIANTA PIANO PRIMO**

CODICE MARCHIO		PUNTO		COMPLE ESPEDIO		SCALA		SCALA PROTETTO	
D P 1 P 0 3		10				1-100		1:1	
						N° FOGGIO			
						DATA			
						LUGLIO 2019			
3									
2									
1									
0									
REV.		DESCRIZIONE							