



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna  
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

POLICLINICO DI  
**SANT'ORSOLA**



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## PROGETTO P/28/2018

### PADIGLIONE n. 3 SEDE AMMINISTRATIVA

Interventi per la ricostruzione post sisma finanziati con il programma opere pubbliche  
(L.R. n° 16/2012 art. 11)

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA



Spazio per autorizzazione Enti

DETERMINA

PROTOCOLLO  
COMUNE P.G.

NUMERO  
PROGRESSIVO

#### COMMITTENTE/PROPRIETA'

DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Chiara GIBERTONI  
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Consuelo BASILI  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Nevio SAMORE'

#### GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp.le Ing. Daniela PEDRINI

#### DIPARTIMENTO TECNICO

##### GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Daniela PEDRINI  
Arch. Alessandro PISA  
Ing. Francesco Saverio MURGO  
Ing. Elena GIRAU  
Sig.ra Anita GARBIN  
Per. Ind. Federica UGOLINI

#### INCARICHI ESTERNI



Ing. Massimo MAJOWIECKI

AGGIORNAMENTI

OGGETTO:

COMMESSA:

1

2

3

4

5

6

## ELENCO ELABORATI

DATA: Settembre 2021

SCALA:

DISEGNATO DA:

FILE:

TAVOLA :

# GE.1

GESTIONE DEL PATRIMONIO  
Ing. Daniela Pedrini

## **PROGETTO P/28/2018**

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
Policlinico di Sant'Orsola

Padiglione 3  
SEDE AMMINISTRATIVA

**Interventi per la ricostruzione post sisma finanziati con il  
programma opere pubbliche (L.R. n° 16/2012 art.11)**

*Elenco Elaborati*

Bologna, Settembre 2021

## GENERALE

Elenco Elaborati	GE.1
Relazione Generale	GE.2
Relazione Storica e illustrativa	GE.3
Relazione Tecnica	GE.4
Indagini e ricerche preliminari	GE.5
Calcolo sommario della spesa	GE.6
Quadro economico	GE.7

## ELABORATI GRAFICI

### Stato di fatto

Planimetria generale	EL.1
Descrizione dello stato di fatto – pianta interrato - Quadro di danno, identificazione del sistema strutturale, elementi non strutturali significativi	EL.2.1
Descrizione dello stato di fatto – pianta piano terra - Quadro di danno, identificazione del sistema strutturale, elementi non strutturali significativi	EL.2.2
Descrizione dello stato di fatto – pianta piano primo - Quadro di danno, identificazione del sistema strutturale, elementi non strutturali significativi	EL.2.3
Descrizione dello stato di fatto – pianta piano secondo - Quadro di danno, identificazione del sistema strutturale, elementi non strutturali significativi	EL.2.4
Descrizione dello stato di fatto – pianta piano sottotetto/coperture - Quadro di danno, identificazione del sistema strutturale, elementi non strutturali significativi	EL.2.5
Descrizione dello stato di fatto – prospetti e sezioni – parte prima	EL.2.6.1
Descrizione dello stato di fatto – prospetti e sezioni – parte seconda	EL.2.6.2

### Stato di progetto

Riparazione di lesioni su murature e volte	EL.3.1
Consolidamento murature	EL.3.2
Interventi su volte e solai ed incatenamenti – parte prima	EL.3.3.1
Interventi su volte e solai ed incatenamenti – parte seconda	EL.3.3.2
Interventi su chiostri, soppalco e pareti con ampia specchiatura	EL.3.4
Interventi sulle coperture	EL.3.5
Riparazione/consolidamento cannucciati, controsoffitti, tramezzi, elementi non strutturali e singolarità	EL.3.6
Cabina elettrica (fabbricato sud)	EL.3.7

## ALLEGATI

Allegato 1 – Documentazione fornita dal committente	AL.1
Allegato 2 – Relazione fotografica di inquadramento e sul quadro di danneggiamento	AL.2
Allegato 3 – Schede rilievo murature	AL.3
Allegato 4 – Modello numerico	AL.4

Allegato 5 – Relazione geologico-tecnica e sismica	AL.5
Allegato 6 – Interventi recenti e aree non utilizzate	AL.6
Allegato 7 - Integrazione indagini diagnostiche	AL.7
Sub Allegato 1 – Identificazione planimetrica delle indagini	AL.7.1
Sub Allegato 2 – Foto – Endoscopie – Termografie	AL.7.2