

INVENTARIO PISCINA COMUNALE CASOLAVALSENI

Descrizione elemento	Quantità anno 2020	Note
Container	1	foto 1
Gazebo in legno	1	foto 2
Altalena	1	foto 3
Scivolo vasca piccola	1	
Tavolo con panche	5	Foto 5
Doccia collinetta	1	Foto 6 serbatoi non funzionanti (acqua diretta)
Scivolo parco	1	foto 7
Tornello	1	foto 8
Bacheca con palo	2	foto 9
Bacheca senza palo	2	foto 10
Cestini in legno	5	foto 11
Panche in resina	6	foto 12
Panche in plastica spogliatoi	3	foto 13
Contenitore vetroresina per cloro + pompa	1+1	foto 14
Cestini porta rifiuti in plastica	9	Foto 16 di cui 4 con coperchio
Lettini Stella di Mare	49	Foto 17 di cui 2 rotti
Lettini	51	Di cui 19 rotti
Sedie plastica verde	18	Foto 19
Sedie plastica bianche	81	Foto 20 di cui 5 rotte
Tavolini plastica bianchi	26	Foto 21 di cui 9 malmessi rotti
Tavolini plastica verdi	2	foto 23
Armadietti spogliatoi	11	Foto 24
Bacheca grande in legno	1	foto 25
Spazzolone x pulizia vasche	1	foto 26
Carrello con gomma	2	Foto 27 uno carrello rotto
Tubo mt.23 per spazzolone pulizia vasche	1	foto 28
Tubo mt.10 per spazzolone pulizia vasche	1	Foto 29
Bancone bar	1	foto 33
Mobile retro bar	1	foto 33
Ombrelloni	23	10 di legno e 13 in tela con supporto di plastica foto 30
Spazzoloni vari	4	Foto 34
Pompa sommersa sala macchine	1	foto 35
Contenitore in plastica per acido	1	Foto 36
Maschera antigas	1	foto 37
Cassetta di medicazione	1	Foto 39
Lettini tela e alluminio	37	Foto 41

Il Tecnico Comunale
Naldi Francesco

Casola Valsenio li 20/01/2020