



REGISTRO MANUTENZIONI IMPIANTO DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

Mod. DISC1.3

PAGINA 1

Rev. 0 del 25/08/10

DATA	REGISTRATO DA	TIPO DI INTERVENTO	ESEGUITO DA
27/01/2022	NEGRELLI	ESEGUITA REVISIONE ESTINTORI ORA SCADENZA LUGLIO 2022	APIM ESTINTORI
03/02/2022	NEGRELLI	CREATA VASCHETTA DI CONTENIMENTO VICINO ALLA VASCA 1	ACR
07/03/2022	NEGRELLI	SFALCIO TERZO ARGINE LATO SUD, EST E NORD	CSS (NAZARENO WORK)
18/03/2022	NEGRELLI	INSTALLATO TUBO PER ASPIRAZIONE PERCOLATO SU VASCA 1	ELETTROMECCANICA MANFREDINI
04/04/2022	NEGRELLI	ESEGUITO CONTROLLO 1° TRIMESTRE QUADRI ELETTRICI	A&B
26/04/2022	NEGRELLI	ESEGUITO 1° SFALCIO	CSS (NAZARENO WORK)
13/05/2022	NEGRELLI	SCOLLEGATE LINEE ELETTRICHE DISCARICA PER LAVORI AL DEPURATORE	CPL (per conto di AIMAG Dep Carpi)
16/06/2022	NEGRELLI	TERMINATO IL RICOLLEGAMENTO DISCARICA DI TUTTE LE LINEE ELETTRICHE	CPL (per conto di AIMAG Dep Carpi)
21/06/2022	NEGRELLI	ESEGUITO 2° SFALCIO	CSS (NAZARENO WORK)
22/06/2022	NEGRELLI	SOSTITUITI GALLEGGIANTI POMPA VASCA 6 PER CAVI ROSICCHIATI	A&B
04/07/2022	NEGRELLI	SOSTITUITI GALLEGGIANTI POMPA VASCA 4 PER CAVI ROSICCHIATI	A&B
05/07/2022	NEGRELLI	ESEGUITO CONTROLLO 2° TRIMESTRE QUADRI ELETTRICI	A&B
15/07/2022	NEGRELLI	CREATO RACCORDO E RELATIVO POZZETTO PER COLLEGAMENTO FUTURO D09	F.LLI SALA
29/07/2022	NEGRELLI	ESEGUITA REVISIONE ESTINTORI ORA SCADENZA GENNAIO 2023	ESA
07/09/2022	NEGRELLI	ESEGUITO 3° SFALCIO	CSS (NAZARENO WORK)
21/09/2022	NEGRELLI	INSTALLATO GALLEGGIANTE DI EMERGENZA SULLA VASCA 1	AIMAG
13/10/2022	NEGRELLI	ESEGUITO CONTROLLO 3° TRIMESTRE QUADRI ELETTRICI	A&B
25/10/2022	NEGRELLI	ESEGUITO 4° SFALCIO	CSS (NAZARENO WORK)