




Appoggio A: puntone scorso di 2 cm per probabile schiacciamento o rottura del dente della catena

staffa metallica chiodata 50x10 mm (solo lato sx)

con ferro scoperto

fasciature metalliche posticce con lannierino (20 mm) chiodato su unioni; tengono ferme le unioni con vistose carenze (vd relazione)

$$\frac{dx}{dx}$$


33

22x26

lesione-cedimento

degrado da carie

degrado da insetti

ferramenta

24  
12  
000

Oggetto: **CAPRIATA N. 1**      PROSPETTO DEI RISULTATI

Committente: Provincia di Parma

Disegni:  
Dott. For. Gianluca Capecchi