

LEGENDA

lesione-cedimento

degrado da carie

degrado da insetti

ferramenta



Studio Capecchi Gianluca

Tav: 3

INDAGINE DIAGNOSTICA DI CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA LIGNEA DI COPERTURA DELLA PALESTRA DEL LICEO ULIVI IN PARMA (PR)

Oggetto: **CAPRIATA N. 2** PROSPETTO DEI RISULTATI

Scala: non definita

Committente: Provincia di Parma

Tecnico incaricato: Dott. For. Gianluca Capecchi

Disegni: Dott. For. Gianluca Capecchi