

DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE n. 18 DEL 24 FEBBRAIO 2021.

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019. "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145".

O.C.D.P.C. 503/2018 - CS 6080.

Codice intervento: 16967

Titolo: Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del movimento franoso che interessa l'abitato di Minozzo. Comune di Villa Minozzo (RE).

Importo finanziamento: € 470.000,00

CIG: _____ CUP: F25H21000190001

Coordinate WGS84: Lat. 44.356276; Long. 10.432663

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato n. 4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
--------------------------	-----------------------------------

Gruppo di progettazione:

Ing. Nicola DE SIMONE
(*Responsabile del progetto*)

Dott. Geol. Giovanni BERTOLINI

Dott. Geol. Roberto SPAGNI

Geom. Paola PAOLINI

Dott. Ing. Tiberio RIMONDI
(*Coordinatore sicurezza per la progettazione*)

Visto di validazione
(*art. 26 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016*)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Francesco CAPUANO

SEDI OPERATIVE

Via Emilia Santo Stefano, 25
Via della Croce Rossa, 3

42121 REGGIO EMILIA
42122 REGGIO EMILIA

Tel. 0522.407711
Tel 0522 585911

Fax 0522.407750

PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it

WEB: www.regione.emilia-romagna.it

<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/>



Lesioni su fabbricato



Lesioni



Lesioni su muro monitorate con “vetrino” o fessurimetro



Lesioni su fabbricato



Lesioni su fabbricato



Lesioni su muro di contenimento



Frattura nella Rupe ofiolitica (causata dal terremoto 1920?) e concomitante movimento della frana



Dislocazione nel muro perimetrale (40 cm) causata dal movimento della frana (Settembre 1920?), sovente scambiata per scala di accesso