



NOTA ESPLICATIVA:
Sottotetto NON ACCESSIBILE
Le caratteristiche e la
posizione delle travi di
copertura, delle murature
e degli altri elementi
strutturali del sottotetto
sono stati dedotti sulla
falsariga di quanto visibile
presso l'edificio che ospita
la Comunità Alloggio, sito in
via Corsini 3, che presenta
caratteristiche strutturali
simili.

NOTA ESPLICATIVA:
Apertura per accesso
al Piano Sottotetto
resa inaccessibile
dall'inserimento della
canna fumaria