



COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

Lavori di manutenzione straordinaria strade
e marciapiedi del territorio comunale di Goro

A11.03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Data:


Spazio riservato U.T.

Agg:

Il responsabile del Servizio LL. PP.:
Geom. Matteo Zappaterra

Collaboratori:
Geom. Luca Zannicolò

Progettista:
Ing. Gilda Gori



Il Sindaco: Diego Viviani

Il Segretario: dott. Francesco Montemurro

COMUNE DI GORO - Piazza Dante Alighieri n.19
44020 Goro (FE)
TEL. 0533/792925 - FAX. 0533/792909
[Http://www.comune.goro.fe.it](http://www.comune.goro.fe.it)


1. VIA VINCENZO MONTI



Figura 1 – Via Vincenzo Monti



FOTO A – Contesto



**FOTO B – Degrado: erosioni e
buche**




FOTO C – Degrado: fessurazioni

2. VIA ORIENTE



Figura 2 – Via Oriente



FOTO A - Contesto



FOTO B – Degrado: Fessurazioni



**FOTO C – Degrado: erosioni e
buche**

3. VIA GIOVANNI VERGA



Figura 3 – Via Giovanni Verga



FOTO A - Contesto



**FOTO B – Degrado:
Fessurazioni**



**FOTO C – Degrado: erosioni e
buche**

4. VIA UGO BASSI




Figura 4 – Via Ugo Bassi



FOTO A – Contesto



FOTO B – Degrado: buche ed erosioni



FOTO C – Pozzetti e caditoie

5. VIA CESARE BATTISTI




Figura 5 – Via Cesare Battisti



FOTO A – Contesto



FOTO B – Erosioni e buche



FOTO C - Fessurazioni

6. VIA ERNESTO ALBERGHINI




Figura 6 – Via Ernesto Alberghini



FOTO A – Contesto



**FOTO B – Gradino sulla
carreggiata**



FOTO C – Pozzetto sporgente

7. VICOLO DEL PORTO



Figura 7 – Via Vicolo del Porto



FOTO A – Contesto



FOTO B – Buche ed erosioni



FOTO C – Caditoia in c.a.

8. VIA GIUSEPPE GARIBALDI



Figura 8 – Via Giuseppe Garibaldi



FOTO A – Contesto



FOTO B – Vista da via Buozzi



FOTO C – Alberi da estirpare



FOTO D – Infestazioni vegetali

Committente: Comune di Goro
P.zza Dante Alighieri, 19
44020 Goro (FE)

Progettista: Ing. Gilda Gori
Via Cristoforo Colombo, 30
44020 Goro (FE)

Documentazione fotografica

Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del territorio comunale di Goro.



FOTO E – Lesioni a ragnatela



FOTO F - Buche



FOTO G – Caditoia in c.a.



FOTO H - Marciapiedi