

MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SEDE MUNICIPALE
DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SECONDO PIANO
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI
DI RAFFORZAMENTO LOCALE
O MIGLIORAMENTO SISMICO
DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI,
DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETT B)
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.532/2018
SECONDO LE DISPOSIZIONI
DELL'O.C.D.P.C. N.675/2020

CODICE CUP : C69F22000040006

PROGETTO
ESECUTIVO
A.03


STATO DI FATTO
Rilievo del degrado
PIANTE

ORDINE ARCHITETTI MANICATO
ARCHITETTO
STEFANO
FASCINI
n.574


Architetto Stefano Fascini
Via Terrachini n.47
42122 Reggio Emilia
P.Iva 04963140969
stefano.fascini@libero.it

emissione	aggiornamento	scala
OTTOBRE 2023		1:100

PT - Piano terra




PR - Piano Rialzato




LEGENDA	
RILIEVO DEL DEGRADO	
	INFILTRAZIONI
	SOLLEVAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA A SOFFITTO*
	MACCHIE E ALTERAZIONI CROMATICHE A SOFFITTO*
	FESSURAZIONI DIFFUSE A SOFFITTO
	ZONA PUNTELLATA PER PERICOLO DI CROLLO ELEMENTI SECONDARI
	CROLLO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI
	DISALLINEAMENTO E FESSURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA CON PERDITA DI TENUTA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
	EROSIONE DI ELEMENTI A CEMENTO CON FORMAZIONE DI LACUNE
	PATINA BIOLOGICA E PRESENZA DI MATERIA VEGETALE
	SERRAMENTI LIGNEI DI FATTURA RECENTE IN AVANZATO STATO DI DEGRADO
	PERSIANE DI FATTURA RECENTE IN AVANZATO STATO DI DEGRADO
	INFERRIATE IN AVANZATO STATO DI DEGRADO
	DEGRADO DELLA FINITURA SUPERFICIALE DEI DAVANZALI CON PERDITA DI COLORE
STATO DI CONSERVAZIONE INTRADOSSI (tramite indagini tipo "Sonispec")	
	PERICOLOSO
	PESSIMO
	SCADENTE
	MEDIOCRE
* Le mappature riportate e le descrizioni dei degradi contrassegnati con asterisco sono state desunte dalle indagini diagnostiche realizzate dallo studio "Tecnoindagini s.r.l" di cui alla relazione R.06.	


PZ - Piano Ammezzato




P1 - Piano Primo



P2 - Piano Secondo



Copertura



P3 - Altana

